

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р. Марий Эл, г. Волжск, ул. Горная, 1

тел. 8 (83631) 4-55-05



ИП Феоктистов А.А.

ФАНТ-мебель



Набор мебели для спальни «Ольга 12»

Кровать под матрас 1400*2000

Кровать под матрас 1600*2000

Инд. Н15-04/10. Пр. НМФ.0004.01.10.05.00.00

Инд. Н15-04/10. Пр. НМФ.0004.01.10.06.00.00

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ кровати 1400/1600*2000 серии ОЛЬГА-12

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.
3	Царга	ЛДСП	2004*350*16	2	1
1	Спинка головная	МДФ	1620/1820*1000*16	1	2
2	Спинка ножная	МДФ	1530/1730*440*16	1	2
К1	Кроватное основание	Сборн.	2000*1400/1600	1	3

ФУРНИТУРА (пакет № 4)

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Навесы кроватные (4шт)	компл.	1
2	Подпятники	шт.	10
3	Шуруп 4*13(навесы)	шт.	16
4	Шуруп 4*20 (навесы)	шт.	16
5	Гвозди	шт.	20
6	Инструкция	шт.	1

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

СБОРКА кровати :

1. Шипы кронштейна стяжки кроватной вставьте в отверстия на внутренней стороне спинки ножной (поз.2), спинки головной (поз.1) как показано на рис. 1. и закрепите их на шурупы 4*13 (смотри рис. 2) .
2. На царги (поз.3) установите гнездо стяжки кроватной на шурупы 4*20 (смотри схему сборки и рис.2) по имеющимся наколам.
3. На царги (поз.3) и спинки (поз.1,2) установите подпятники на гвозди.
4. Соедините между собой спинки головную (поз.1), ножную (поз.2) и царги (поз.3).
5. Согласно инструкции по сборке соберите кроватное основание (поз.К1).




Рис.1




Рис.2