



Рис.1 Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обоз.	Наименование	Кол.
А	Винт М6х12	12 шт.
Б	Винт М6х25	4 шт.
В	Саморез 4х30	15 шт.
Г	Гайка М6	4 шт.
Д	Саморез 3,5х16	18 шт.
Е	Стяжка эксцентриковая 15х13	4 компл
Ж	Уголок стяжки кровати СК-1	4 шт.
З	Шайба увеличенная М6	4 шт.
И	Подпятник пластмассовый	9 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№ дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Царга	2008x150x16	2
2	Царга центральная	2008x240x16	1
3	Фальшпанель (закреплена на дет.№1)	1908x80x16	2
4	Настил	1420x(280-296)x18	2

Необходимый инструмент для сборки:

- Рулетка
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская

Порядок сборки «Каркас кровати с настилом»:

Изделие комплектуется "Комплектом спинок стандарт" или "Комплектом спинок с мягкой частью".

1. На нижнее ребро детали №2 и на спинки кровати установить подпятники И с помощью саморезов Д;
2. На детали комплекта спинок установить соединительные эксцентрики на детали №2 - сами эксцентрики;
3. Дет.№2 соединить с помощью эксцентриковых стяжек «Спинка большая» (Рис.2) и «Спинка малая»;
4. На детали №1 со стороны закрепленных деталей №3 (фальшпанелей) установить уголки кровати стяжки Ж (в отверстия без прорези) при помощи винтов А;
5. Прикрепить детали №2 к детали «Спинка большая» винтами Б, гайками Г, детали «Спинка малая» - винтами А;
6. Разложить планки настила (дет.№4) на деталях №2 и №3 через прорезы В, отступив от спинок по 55мм, и закрепить шайбами З, саморезами Д.



Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

ВНИМАНИЕ! Мебель для лежания функционально предназначена только для лежания.

Не рекомендуется вставать ногами на изделия. Во избежание несчастных случаев и повреждения купленной Вами мебели не разрешайте детям прыгать на кровати.

(3412) 998-222.

www.rinner.ru

Рис.2 Схема сборки стяжки эксцентриковой